

## **RELEVAMIENTO DEL MAUSOLEO DEL GENERAL JUAN DOMINGO PERON MUSEO HISTORICO QUINTA “17 DE OCTUBRE”. SAN VICENTE**

Personal del LEMIT, el día 05 de marzo de 2020, a pedido del Subsecretario de Políticas Culturales del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, realizó una visita técnica a fin de evaluar las patologías que presenta el Mausoleo del expresidente General Juan Domingo Perón ubicado en la Quinta “17 de Octubre”, en San Vicente.

El Ing. Luis P. Traversa, director, el Ing. Fabian H. Iloro sub-director Técnico y personal técnico del LEMIT, acompañados por Cristian Scollo, director del Museo, realizaron un relevamiento exterior de los componentes del conjunto edilicio del Mausoleo (camino de la vida, capilla, Mausoleo, etc.) ejecutados en hormigón armado. Durante el relevamiento se extrajeron pequeñas muestras de hormigón de distintos sectores (panel del camino de la vida, viga principal del Mausoleo, etc.) para su estudio en laboratorio. También, se relevaron los muros del Museo Histórico que presentan desprendimientos de las lajas de roca ornamental que lo recubren y el Torreón el cual posee en el primer nivel un balcón circular con una baranda de madera.

El LEMIT de acuerdo a las observaciones realizadas durante la visita y los resultados de los estudios del material, confeccionará un Informe Técnico con las recomendaciones para la intervención y restauración del conjunto edilicio.

Complementariamente, se realizó una visita al Tren Presidencial, el cual se desarrolla en madera; se recomendó que personal del LEMIT especialista en degradación y conservación de madera realice una visita técnica sobre dicho bien.

